



Akkor elfogadott, ha a standpontok közötti távolság maximum 1m.



Ha a standpont MBS értéke legalább 30 kN



A karabiner terhelési irányai és az élvédelem is megfelelő.



A terhelés irányaihoz megfelelően megválasztott csomó alkalmazása, megfelelő élvédelem.




Megfelelően kialakított stand és élvédelem.



A terhelés elosztását végző fülek között megfelelő a bezárt szög és a távolság.




max. 1 m



max 90°






Ha a standpontok között a távolság nagyobb mint 1 m, dúplázni kell.



Aktiv stand esetén, mindig duplázni kell a standokat.





Minden duplázva.




Nagy „Y”

Csokorcsmóval összegezve az Y szárai,
a standokat mindig duplázni kell.









Elfogadott bowline csomók

Yosemite


Sima
lebiztosítva



Kis „Y” 1,5m távolságig




A csomó nem csökkenti a kötélszakítószilárdságát,
mivel nem az terhelődik.




Max 1m



A mailon kialakítása lehetővé teszi, hogy az ilyen irányú terheléshez használni lehessen.





Tensionless hich halással lebiztosítva és
szorító 8-as halással lebiztosítva




Duplázott standpont és kötélenként külön-külön csomó



A teljes felni van átkötve és élvédő is használva van.



**Minden duplázva,
a heveder helyesen használva.**






A gépből kilépő kötélt megcsúszás ellen lebiztosítva.



A gépből kilépő kötélt megcsúszás ellen lebiztosítva.



A gépből kilépő kötéll megcsúszás ellen lebiztosítva.



Az ereszkedő eszközök standpontként használva,
lebiztosítva.



Az ereszkedő eszköz standpontként használva, lebiztosítva.



Nagy a bezárt szög, a karabinerek rendellenesen terhelődnek.



Az élvédelemhiánya mellett, a karabiner felfekszik a szerkezeten, szabálytalanul terhelődik.





Nincs élvédelem.



A csomó terhelési iránya rossz.




Az aktív stand kikötése nincs duplázva.



Szimpla heveder. A „halál háromszöge”




Duplázva sem megfelelő!



Nincs duplázva




Bowline csomóval kötélgűrűként tilos!



Bowline csomóval kötélgűrűként, duplázva is tilos!




A 8-as csomóból kilépő
mindkét szál terhelve van



A kikötési pont duplázásával sem elfogadott.
A kilépő szálak egyidejű „terhelése” tilos.



Élvédelem hiánya



Nem a teljes felni van átfűzve.





Nem a teljes felni van átfűzve.



A hevederek helytelen használata.





Aktiv stand esetén duplázni kell.

